



Outdoorová bunda

Material:

- 100 % Polyamid
- Laminovaná membrána Storm Shield Light 3L, bez PFC

Údržba:

- Perte v pračce na 30°C na šetrný cyklus
- Nesmí se bělit
- Nesmí se sušit v bubnové sušičce
- Nesmí se chemicky čistit
- Nepoužívejte aviváž
- Vyhněte se kontaktu s přímým zdrojem tepla a ohně

Vyrobeno v Číně.

SK:

Outdoorová bunda

Material:

- 100% Polyamid
- Laminovaná membrána Storm Shield Light 3L, bez PFC


Údržba:

- Perte v práčke na 30 ° C na šetrný cyklus
- Nesmie sa bieliť
- Nesmie sa sušiť v bubnovej sušičke
- Nesmie sa chemicky čistiť
- Nepoužívajte aviváž
- Vyhňte sa kontaktu s priamym zdrojom tepla a ohňa

Vyrobené v Číne.

IT GB FR ES DE PT CZ SK BG LV EL EE LT PL SI SE RO
HR NW CS TR JP RU

100% Poliammide / Polyamide / Polyamide / Poliamida / Polyamid / Poliamida / Polyamid / Polyamid / Полиамид / Poliamids / πολυαμιδίο / Polüamiid / Poliamidinis / Poliamid / Poliamid / Polyamid / Poliamidă / Poliamid / Polyamid / Polyamid / Poliamid / ポリアミド / Полиамид /



DO NOT ADD FABRIC CONDITIONER

Lavare a macchina in acqua fredda a 30° C /
Non usare candeggianti / Non asciugare a
macchina / Non tirare / Non lavare a secco /
Machine wash cold (30° C) / Do not bleach /
Do not tumble dry / Do not iron / Do not dry
clean / Laver en machine a l'eau froide (30° C)
/ Ne pas utiliser d'eau de javel / Ne pas secher
en machine / Ne pas repasser / Ne pas
nettoyer a sec / Temperatura máxima 30
grados / No utilice blanqueadores / La máquina

no seco / No planchar / No lavar al seco /
Maschine kaltes wasser waschen 30° C* /
Keine bleichmittel benutzen / Nicht in maschine
trocknen / Nicht bugeln / Keine trockenwasche
/ O número que aparece dentro da tina é a
temperatura máxima de lavagem / Não usar
branqueador a base de cloro / Não secar na
máquina / Não passar a roupa / Não limpar o
produto a seco / Nesmí se bělit chlěrom /
Nesmí se sušit v bubnové sušičce / Nesmí se
žehlít / Nesmí se chemicky čistit / Pranie
v práčke, normálne mechanické pôsobenie,
žmikanie a odstredovanie / Nesmie sa bieliť
chlóróm / Nesmie sa sušiť v bubnovej sušičke /
Nesm sa chemicky čistit / Да не се избелва /
Да не се центрофугира / Да не се гладит / Да
не се използва химическо чистене /
30°C以下、洗濯機の弱水又は弱い手洗い /
塩素系漂白剤による漂白禁止 / 乾燥機使用不可 /
アイロン使用不可 / ドライクリーニング 不可 /
Стирка в тепло́й воде (Температура до 30
С) / Нельзя отбеливать / Нельзя выжимать и
сушить в стиральной машине / Не гладить /
Химчистка запрещена /

KEEP AWAY FROM FIRE
TENIR ÉLOIGNÉ DU FEU
火から遠ざける

VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ K ÚDRŽBĚ OBLEČENÍ:

SYMBOLY PRO ÚDRŽBU A OŠETŘOVÁNÍ TEXTILIÍ

KAŽDÝ SYMBOL UDÁVÁ NEJVYŠŠÍ DOPORUČENOU TEPLOTU VODY									
 PRANÍ									
	praní v pračce, může se vyvátet, normální mechanické působení, máchání i odstředování	praní v pračce, normální mechanické působení, máchání i odstředování	šetrné praní v pračce, mírné mechanické působení, máchání při klesající teplotě vody, mírné odstředování	praní v pračce, normální mechanické působení, máchání i odstředování	šetrné praní v pračce, mírné mechanické působení, máchání při klesající teplotě vody, mírné odstředování	velmi šetrné praní v pračce, mírné mechanické působení, máchání i odstředování, nesmí se ždímat ručně	velmi šetrné praní v pračce, mírné mechanické působení, máchání i odstředování	pouze ruční praní při max. teplotě 40 °C, velmi opatrné zacházení	nesmí se prát, opatrná manipulace v mokřém stavu
 BĚLENÍ	 může se bělit všemi obvyklými používanými způsoby			 může se bělit pouze oxidačními/nechlorovými prostředky			 nesmí se bělit		
	 teplota max. 200 °C		 teplota max. 150 °C		 teplota max. 110 °C, opatrně s parou		 nesmí se žehlit		
 CHEMICKÉ ČISTĚNÍ						 nesmí se chemicky čistit, nesmějí se odstraňovat skvrny organickými rozpouštědly			
	může se čistit tetrachlorethenem, monofluortrichlormethanem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem (F), obvyklé postupy čištění bez omezení	čištění rozpouštědly uvedenými u (P) s omezeným přidáním vody a/nebo omezeným mechanickým působením a/nebo omezenou teplotou sušení, samoobslužné čištění není dovoleno	čištění rozpouštědly jako u (P) s omezeným přidáním vody a/nebo omezeným mechanickým působením a/nebo s omezenou teplotou sušení, velmi mírné postupy čištění, samoobslužné čištění není dovoleno	může se čistit pouze trifluortrichlorethanem a těžkým benzinem (destilační rozmezí 150 °C a 210 °C, bod vzplanutí 38 °C až 70 °C) obvyklými postupy čištění bez omezení	může se čistit stejnými prostředky jako (F) s omezeným přidáním vody a/nebo omezením mechanického působení a/nebo teploty během čištění a/nebo sušení, samoobslužné čištění není dovoleno				
 SUŠENÍ V BUBNOVÉ SUŠIČCE	 může se sušit v bubnové sušičce při normálním programu			 může se sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení			 nesmí se sušit v bubnové sušičce		

VYSVĚTLIVKY SYMBOLOV K ÚDRŽBĚ OBLEČENIA:

Symbols na údržbu a ošetrovanie textilných výrobkov

 PRANIE	 Zákaz prania	 Ručné pranie. Max. teplota 40°C.	 Max. teplota 30°C. Veľmi mierny režim.	 Max. teplota 30 °C. Mierny režim.	 Max. teplota 30 °C. Normálny režim.	 Max. teplota 40 °C. Veľmi mierny režim.	 Max. teplota 40 °C. Mierny režim.	 Max. teplota 40 °C. Normálny režim.
		 Max. teplota 50 °C. Mierny režim.	 Max. teplota 50 °C. Normálny režim.	 Max. teplota 60 °C. Mierny režim.	 Max. teplota 60 °C. Normálny režim.	 Max. teplota 70 °C. Normálny režim.	 Max. teplota 95 °C. Mierny režim.	 Max. teplota 95 °C. Normálny režim.
 BIELENIE	 Bielenie zakázané	 Povolené iba bielenie kyslíkom / bez chlóru			 Bielenie všetkými spôsobmi			
 SUŠENIE	V BUBNOVEJ SUŠIČKE				NA VZDUCHU			
	 Sušenie v bubnovej sušičke zakázané	 Sušenie v bubnovej sušičke povolené. Nižšia teplota sušenia.	 Sušenie v bubnovej sušičke povolené. Normálna teplota sušenia.		 Sušiť zavesené	 Sušiť odkvapkáním	 Sušiť v rovine	 Sušiť v tieni
 ŽEHLENIE	 Žehlenie zakázané	 Žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 110°C. Žehlenie s parou môže spôsobiť nevratné poškodenie.			 Žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 150°C.		 Žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 200°C.	
 PROF. ČISTENIE	 Chemické čistenie zakázané	 Mokré čistenie zakázané	 Profesionálne mokré čistenie. Normálny proces.	 Profesionálne mokré čistenie. Mierny proces.	 Profesionálne mokré čistenie. Veľmi mierny proces.			
	 Profesionálne chemické čistenie uhľovodíkmi (destilačné rozmedzie 150°C až 210°C, bod vzplanutia 38°C až 70°C). Normálny proces.	 Mierny proces	 Profesionálne chemické čistenie tetrachlóretánom a rozpúšťadlami uvedenými pod symbolom F. Normálny proces.	 Profesionálne chemické čistenie tetrachlóretánom a rozpúšťadlami uvedenými pod symbolom P. Normálny proces.	 Mierny proces.			